
















SIGMA SPORT



nederlands

SELECT FUNCTIONS

RESET FUNCTIONS

WHEEL SIZE CHART

WS



TRP
AVS
STP
MAX
DST
CLK

TRP = 0 3 sec
+ AVS = 0
+ STP = 0
+ MAX = 0



ETRTO



WS
mph
kmh



WS
mph
kmh

	ETRTO	WS	WS
	mph	kmh	mph
47-309	16x1.75x2	790	1272
47-406	20x1.75x2	988	1590
37-540	24x1 3/8 A	1210	1948
47-507	24x1.75x2	1184	1907
23-571	26x1	1225	1973
40-559	26x1.5	1258	2026
44-559	26x1.6	1274	2051
47-559	26x1.75x2	1286	2070
50-559	26x1.9	1298	2089
54-559	26x2.00	1313	2114
57-559	26x2.125	1325	2133
57-590	26x3/8	1307	2105
37-584	26x1 3/8x1 1/2	1298	2086
20-571	26x3/4	1214	1954

	ETRTO	WS	WS
	mph	kmh	mph
37-622	28x1 1/4	1366	2199
40-622	28x1.5	1350	2174
47-622	28x1.75	1381	2224
40-635	28x1 1/2	1409	2268
37-622	28x1 3/8x1 5/8	1407	2265
18-622	700x18C	1370	2205
20-622	700x20C	1306	2102
23-622	700x23C	1313	2114
25-622	700x25C	1325	2133
28-622	700x28C	1333	2146
32-622	700x32C	1350	2174
37-622	700x35C	1370	2205
40-622	700x40C	1381	2224



km/h:
WS = mm x 3,14

mp/h:
WS = (mm x 3.14) : 1.61

change to mph in SET WS mode



1. START SET


2. SET 2155

2176


3. END SET

SET WS

G



5 sec



1 sec


1. START SET

2. SET 04:15


06:45

3. END SET

SET CLK



5 sec



1 sec

1. START SET



2. SET 00000

1200

3. END SET

SET DST

nach Batteriewechsel
after battery change
après change de piles
alter wisselen der batterijen
dopo sostituzione delle pile
cada cambio de pilas



1 sec

Pakningsindhold

- 1 SIGMA SPORT cykelcomputer TARGA
- 1 holder med ledning og sensor
- 1 magnet med hylster (monteres på eger)
- 1 lille og 1 stor svart gummiring
(til fastgørelse på styreholderen)
- 1 grå gummiring (til fastgørelse af sensor)



Batterier 1 stk 1,5 Volt type SR44 (G13), 11,6 x 5,4 mm.
Det lille strømforbrug medfører at batteriene holder ca. 2 år.
Når tallene i displayet evt. bliver svagere, kræves en udskiftnings. Batteridækself åbnes med en skruetrækker.

Bemærk ved udskiftnings:

- Noter WS og DST ved til brug ved senere indstilling
- Bemærk minus og plus. Plussiden skal kunne ses.
- Tætningsring sættes i igen.
- Hjulstørrelse WS og korte antal kilometer DST samt CLK kan nu programmeres. Displayet springer automatisk til indstilling af DST.



Sisältö

- 1 SIGMA SPORT digitaalimittari TARGA.
- 1 Mittarin kiinnikejalusta, johto ja anturi.
- 1 Magneetti ja kiinnikehylsy (asennus pyörän puolaan).
- 1 Musta välikukumipari (1 pieni + 1 iso) mittarin kiinnike-jalustan ja ohjaustangon väliin.
- 1 Harmaa välikukumi anturin ja haarakupukken väliin.



Paristot

1 x 1,5 malli SR 44 (G13), 11,6x5,4mm.

Vaihda paristot niin kahden vuoden kulutusta tai kun numerot näytössä himmentyvät. Vaa paristokotelon kanssi ruuvitallalla.

Paristojen vaihdossa huomioi seuraavaa.

- Kirjoita muistiin WS ja DST lukemat ennen vaihtoa.
- Huomioi minius ja plusnavat. Näet + navan kun paristokotelon kansi on auki.
- Paina kumittiviste paikalleen jos se on irronnut.
- Paristojen vaihdos jälkeen täätyy DST ja WS asettaa uudestaan. DST arvo tullee ensin näyttöön.

Hävitä paristot asianmukaisesti käytön jälkeen. Ei lasten käsissä.



Settet inneholder

- 1 SIGMA SPORT sykkel computer TARGA
- 1 Holder med kabel og sensor
- 1 Magnet med eske (for montering på eker)
- 1 litet og 1 stor svart gummibånd (For å montere computern på sykkelstyrten bruker de mest passende styrrelsen på gummibåndene.)
- 1 grått gummibånd (for å montere sensoren)



Batterier 1 x 1,5 Volt, type SR 44 (G13), 11,6 x 5,4mm
Bytte af batterier bør ske omrent annet hvert år eller så fort displayen begynder å bli utdýdig.

Batteriholderen åpnes med en skrutrekker.

Når du byter batterier er følgende viktig:

- Før batteribyte, husk WS og DST
- Legg merke til pluss og minus polene.
- Da batteriholderen er åpen, skal du se pluss polen. Sett tilbake gummibåndet til den er tatt av.
- Etter batteribyen må DST og WS stilles inn igjen. DST er det første som vises på displayen.

Batterier kan returneres etter bruk



Innehåll

- 1 SIGMA SPORT Cykeldator TARGA
- 1 hållare med kabel och sensor
- 1 magnet + hylsa (för montering på en eker)
- 1 liten + 1 stor svart gummiring
(välv storleks för tickleken på styret)
- 1 grå gummiring (för att fästa sensor)



Batterier 1 x 1,5 Volt, typ SR 44 (G13), 11,6x5,4mm
Batterierna bør bytas efter ca 2 år eller så snart siffrorna blir utdýdig.

Öppna batterilocket med en skrumejel.

Notera följande vid batteribyte:

- Skriv upp WS og DST innan bytet
- Observera plus- og minuspolerne.
- Pluspolen ska synas när batterilocket är öppet.
- Sätt tillbaka gummiringen om nödvändigt.
- DST og WS måste återinställas efter batteribyen. DST kommer att visas först på displayen.



Batterierna kan återsändas efter användning



Sett WS

(Indtastning af hjulstørrelsen) Indtastning af hjulomkredsen i mm.
(WS = hjulets diameter i mm x 3,14) max 3999mm
(forudindstillede standardværdier: WS = 2155
Ved indtastning af hjulstørrelsen må CLK ikke vises i displayet.



Batterier 1 stk 1,5 Volt type SR44 (G13), 11,6 x 5,4 mm.

Det lille strømforbrug medfører at batteriene holder ca. 2 år.

Når tallene i displayet evt. bliver svagere, kræves en udskiftnings. Batteridækself åbnes med en skruetrækker.

Bemærk ved udskiftnings:

- Noter WS og DST ved til brug ved senere indstilling
- Bemærk minus og plus. Plussiden skal kunne ses.
- Tætningsring sættes i igen.
- Hjulstørrelse WS og korte antal kilometer DST samt CLK kan nu programmeres. Displayet springer automatisk til indstilling af DST.



Funktioner

KMH Hastighed op til 300 km/t
TRP* Tripteller, 10 meters nøjagtighed
AVS Gennemsnits hastighed
+ Aktuel hastighed 1 km/t AVS
• Aktuel hastighed +/- 1 km/t AVS
- Aktuel hastighed (1 km/t AVS
STP* Stopur max. tid 10 t
MAX Højeste hastighed
DST Totalkilometer, max 99999 km/t
CLK Nulstilles ved overskridelse af dette



SET WS (pyörän kehämäntien asetus).

Mittaa pyörän halkaisija millimetriessä.
(max mittaa 3999mm, oletusarvo on WS = 2155).
Kello **CLK** ei saa olla näytössä kehämäntia asettetaessa.
Valitse pyörä 1 tai 2.
Jos käytät taulukkoa WS (kehämäntien) asettamiseksi, katso renkaan sivusta rengaskoko.
Aseta saatavu "SET WS" (kehämäntien asetus) ohjeen mukaan. Arvo WS (kehämäntia) saadaan myös laskemalla, pyöränhalkeaisja x 3,14 = WS



Toiminnot

KMH Nopeus 300km/t asti.
TRP* Trippi (osamatka) 10m tarkkuudella.
AVS Keskituntineopus.
+ Nopeus yli 1 km/t AVS.
• Nopeus = 1 km/t AVS.
- Nopeus alle 1 km/t AVS.
STP* Ajanotto (ajoajka). Automaattinen start/stop.
MAX Hüpänpunopeus.
DST Kokonaismatka pyörälle 1, 9999 km:iin asti.
CLK Kello
* Näytöltökema jatkuu nollasta kun maximiarvo saavutetaan.



SET WS Innstilling av hjulets omkrets

Mål opp hjulets diameter i mm. (maksimalt 3999 mm- de forhåndsinnstilte standard verdienne er 2155). Da hjulets omkrets stilles inn, må ikke **CLK**, klokken, vises på displayet!
Veg sykkel 1 eller 2
Når du bruker „Wheel size chart“ (hjulstørrelse tabell), velg WS basert på størrelsen på sykkelen din.
Når du bruker dette siffer programmet, gjør som da „SET WS“ stilles inn.
WS = Omkrets x 3,14



Funksjoner

KMH Hastighet opp til 300km/h
TRP* Tripp distanse. Korrekt opp til 10 m
AVS Høyeste hastighet.
+ Effektiv hastighet mer enn 1km/h AVS
• Effektiv hastighet = +/- 1km/h AVS
- Effektiv hastighet mindre enn 1km/h AVS
STP* Stoppelokke. Starter da turen starter
Automatisk start/stopp funksjon.
MAX Maksimal hastighet siden sistre innstilling (RESET)
DST Total distanse ,Opp til 9999 km
CLK Klokke mph = 12 h, km/h = 24 h
* Hvis maksimum sifrene overskrides, nulstiller og begynner på nytt.



SETE WS (Inställning av hjulomkrets)

Mät hjulomkretsen i mm (maximalt 3999 mm).
Det förinställda värdet för WS är 2155.
Klockan får inte visas på displayen när hjulomkretsen ska ställas in.
Välj cykel 1 eller 2
Använd „Wheel size Chart“ för att finna ut WS för din hjulstörlek
Använd detta värde för att ställa in „SET WS“. WS = Hjulomkrets x 3,14



Funktioner

KMH Hastighet upp till 300 kmh
TRP* Trippmätare med 10m noggrannhet
AVS Medelhastighet
+ Aktuell fart är mer änkmh högre än AVS
• Aktuell fart = +/- 1kmh AVS
- Aktuell fart är mer än 1 kmh lägre AVS
STP* Stopur med automatiskt start/stopp funktion
MAX Max hastighet sedan senaste nollställningen
DST Total distans upp till 99999 km.
CLK kmh = 24 t, mph = 12 t.
* Nollställs om maxvärdena uppnås



Batterierna kan återsändas efter användning



Børlig henvisninger:

Tverrisikring: Tag altid computeren af når cyklen stilles.
DST + første ciffer i totalkilometer blinker: (Ved store cykler kan strømforsyningen være afbrutt)
• Tag batteriet ud * Afprøv kontakter, renge og sæt batteriet i igen
• DST og WS indtastes påny samt CLK



Viser ingen hastighed:

- Sidder computeren rigtig i holderen
- Check stand og afstand på magnet og sensor
- Kontakter i holderen checkes, evt. rengetes og bojes lidt
- Kabel undersøges for brud



Sort-farning af displayet*
Er muligt ved temperaturer over 60°C
Displayet virker trægt*
Er muligt ved temperaturer under 0°C
* Computerens funktionsdygtighed er ikke opnået.
Displayet bliver igen normalt ved temperaturer mellem 1°C og 60°C.
Mountainbikes: Afstanden mellem magnet og sensor større end 5mm, kan der lægges noget under sensor eller montere det nærmere navet.



Takuu

12 kuukautta ostopäivästä. Takuu käsittää ainoastaan materiaalin ja valmistusvian. Paristot ja johto eivät sisälly takuseen. Takuu on voimassa edellyttää, että:
1. Mittaria ei ole aukastu.
2. Ostokuitti on mukana. Ole ystävällinen ja lue ensin käytööhjeet tarkkaan. Käänny tarvittaessa myyjäliikeen takuuhuoltoon puoleen. Jos vika ei korjaudu, lähetä mittari osineen ja kuittu alla olevaan osoitteeseen riittävällä postimaksulla varustettuna.



Garanti

Garanteri gjelder 12 måneder etter inkøpsdato. Garantien begrenses til materiale og reparationsarbeide. Batterier og kabel er ikke inkludert i garantien. Garantien gjelder bare hvis:
1. Sykkelcomputen ikke har blitt åpnet.
2. Kvitteringen følger med. Venligst les instruksjonene nøye før du sender inn computeren. Hvis computeren fremdeles ikke virker, send den sammen med utstyret og kvitteringen til:



LCD näyttö tummuus*

Mahdollista yli 80C lämpötilassa.
LCD näyttö hidast*
Mahdollista 0-80C lämpötilassa.
*Ei vaikuta mittarin toimintaan.
Lämpötilassa 0°C – 60° näyttö palautuu normaaliksi.
Maastopyörät: Käytä sopivaa välikettilä mittarin välillä suurempi kuin 5 mm tai siirrä mitturi lähemmäksi pyörän napaa.



LCD displayen slukner:

Kan skje ved temperaturer over 60°C.
LCD displayen virker langsom:*
Kan skje ved temperaturer under 0°C.
* Dette påvirker ikke computerens funksjoner. Mellom 1°C og 60°C fungerer computeren normalt igjen.



Garanti

Garantien gjelder 12 måneder etter inkøpsdato. Garantien är begränsad till material- och tillverkningsfel. Batterier och kabel inkluderas inte i garantien.

Garantien gäller endast om 1. Cykeldatorn inte har öppnats 2. Inköpskvitto bifogas

Vår vanliga läs instruktionerna noggrant innan datorn återsänds för garantitillsyn. Om produkten fortfarande verkar felaktig, sänd den då tillsammans kvitto och alla delar samt tillräckligt porto till:



LCD displayen svartnar*

Möjligt vid temperaturer över 60°C
LCD displayen blir långsam*
Möjligt vid temperaturer under 0°C
*Påverkar inte datorns funktioner.

Datorn kommer att återgå till normal funktion mellan 1° och 60°C.

Mountainbikes: Lägg något under sensorn om avståndet mellan sensor och magnet är större än 5mm. Flytta sensorn närmare navet om avståndet fortfarande är för stort.



Batterierna kan återsändas efter användning



svensk