

# SIGMA SPORT BASELINE 300

3  
FUNCTIONS



019E80

## Verpackungsinhalt

- 1 SIGMA SPORT Fahrradcomputer Baseline 300
- 1 Halterung mit Kabel und Sensor
- 1 Magnet plus Hülse (zur Montage an einer Speiche)
- 1 kleiner plus 1 großer schwarzer Gummiring (je nach Lenker- und Gabelstärke zu verwenden, zur Befestigung des Computerhalterung und des Sensors)
- 1 grauer Gummiring (zur Befestigung des Sensors an dickeren Gabeln/Federgabeln)

**Batterien** 1 x 1,5 Volt, Typ SR 44 (G 13), 11,6 x 5,4 mm  
Batteriewechsel nach ca. 2 Jahren, bzw. wenn die Anzeige schwächer wird. Batteriefach mit Münze öffnen.

### Achtung bei Batteriewechsel:

- Vor dem Wechsel WS und DST notieren
- Plus und Minus beachten, bei geöffnetem Batteriefach müssen Sie die PLUS-Seite der Batterie sehen!
- Falls Dichtungsring lose, wieder einlegen
- Nach Batteriewechsel müssen DST und WS neu eingegeben werden. Die Anzeige springt automatisch auf Eingabe der Gesamtstrecke DST

Batterien können nach Gebrauch zurückgegeben werden.



## Kit contents


- 1 SIGMA SPORT cycle computer Baseline 300
- 1 bracket with cable and sensor
- 1 magnet + casing (for assembly on the spoke)
- 1 small + 1 large black rubber band (use according to diameter of the handlebar to mount the computer bracket)
- 1 grey rubber band (to mount the sensor)

**Batteries** 1 x 1,5 Volt, type SR 44 (D357), 11,6 x 5,4 mm  
Change batteries after appr. 2 years or as soon as the display fades. Open the battery compartment cover with a screwdriver or a coin.

### When changing batteries, please note:

- Before changing, take note of WS and DST
- Observe plus and minus poles. When battery compartment is open, you should see the "plus" pole
- Refit rubber seal if detached
- After change of batteries, DST and WS must be re-entered. DST is shown as first value on the display

Batteries can be returned after use.



## Contenu de l'emballage

- 1 compteur cycle SIGMA SPORT Baseline 300
- 1 support de cintre avec fil et palpeur
- 1 aimant + douille (pour montage sur un rayon)
- 1 petit + 1 grand anneau caoutchouc noir (pour fixation du support selon le diamètre du cintre)
- 1 grand anneau caoutchouc gris (pour fixation du palpeur)

**Pile** 1 x 1,5 Volt, Type SR 44 (G13), 11,6 x 5,4 mm  
Changement de la pile après environ 2 ans ou lorsque l'affichage faiblit. Ouvrir le boîtier de pile avec un tournevis.

### Attention:

- Avant le changement de pile, bien noter WS et DST
- Respecter le PLUS et le MINUS. Ouvrir le boîtier de pile, vous devez voir le côté PLUS de la pile
- En cas de déplacement du joint, le remettre en place.
- Après le changement de la pile, DST et WS doivent être réinstallés.
- La distance totale (DST) s'affiche automatiquement

Les piles peuvent être redonnées après usage



## Radumfang einstellen (SET WS)

Eingabe des Radumfangs in cm (maximal 399 cm, voreingestellter Standardwert: WS = 215)  
1. Aus Tabelle "Wheel Size Chart" den Ihrer Reifengröße entsprechenden Wert ermitteln  
2. Diesen Wert entsprechend der Vorgehensweise "SET WS" eingeben.  
Alternativ zu 1.:  
WS berechnen (WS = Durchmesser in cm x 3,14)

## Funktionen

- KMH** Geschwindigkeit bis 300 kmh
- TRP\*** Tageskilometer, max. 999,9 km nach 6 Std. Stillstand > Beginn bei 0
- DST\*** Gesamtstrecke, bis 9999 km ca 10 Sek. nach Stillstand DST-Anzeige abwechselnd mit TRP-Anzeige

\* Bei Überschreitung der Max.-Werte > Beginn bei 0

## SET WS (Setting the wheel circumference)

Measure the wheel diameter in cm. (maximum 399 cm. pre-set standard value is WS = 215)  
Option 1: Using "Wheel Size Chart" determine WS based on your tire size.  
Option 2: Using this value program follow "SET WS" illustrations.  
WS = Diameter x 3,14

## Functions

- KMH** Speed to 300 kmh
- TRP\*** Trip distance, max. 999.9 km after 6 hours trip distance will reset to 0.
- DST\*** Odometer to 9999 km, about 10 seconds after stopping DST alternates with TRP reading

\* If max. readings are passed, the reading will reset to 0.

## Programmation du compteur (SET WS)

Programmation du diamètre de la roue en cm, (maximal 399 cm – mesure standard prémesurée: WS = 215)  
1. Le tableau "Wheel Size Chart" détermine la circonférence de votre roue selon la dimension de votre pneu  
2. Utilisez les données de ce tableau pour programmer votre compteur ("SET WS")  
2ème possibilité: calculez vous-même la circonférence de votre roue WS = diamètre en cm x 3,14

## Fonctions

- KMH** Vitesse Instantanée - jusque 300 kmh
- TRP\*** Kilométrage Journalier - maxi. 999,9 km. Remise à 0 automatique après 6 heures d'arrêt.
- DST\*** Kilométrage totale - 9999 km. Après un arrêt de 10 secondes, l'affichage DST permute automatiquement sur l'affichage TRP et vice versa

\* La valeur maximale atteinte, le cycle redémarre à 0.

## Kontrollhinweise

- Diethylsicherung:** Fahrradcomputer abnehmen.
- DST + erste Ziffer der Gesamtstrecke blinken** (Stromversorgung war unterbrochen)
  - Batterien herausnehmen, Kontakte überprüfen, reinigen
  - DST und WS neu eingeben
- Keine Geschwindigkeitsanzeige**
  - Ist der Computer richtig in der Halterung eingerastet?
  - Ist die Hülse über den Speichen-Magneten geschoben?
  - Abstand und Lage des Magneten zum Sensor prüfen
  - Kontakte überprüfen, ggf. reinigen oder nachbiegen
  - Kabel auf Bruchstellen untersuchen
- Schwarzfärbung der LCD-Anzeige\*** (Möglich bei Gehäusetemperaturen über 60°C)
- LCD-Anzeige ist träge\*** (Möglich bei Temperaturen unter 0°C)
  - \* Funktionsfähigkeit ist dadurch nicht beeinträchtigt
  - Zwischen 1° - 60° C kehrt Normalzustand zurück.
- Mountainbikes:** Wenn der Abstand zwischen Sensor und Magnet größer als 5 mm ist, den Sensor näher an der Nabe montieren.

## Garantie

Garanzzeit: 12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Batterien und Kabel sind von der Garantie ausgenommen. Die Garantie ist nur gültig, wenn  
1. der Fahrradcomputer nicht geöffnet wurde  
2. der Kaufbeleg beigelegt ist.  
Bitte lesen Sie vor der Reklamation des Fahrradcomputers die Bedienungsanleitung nochmals gründlich durch. Sollten Sie auch dann noch Mängel feststellen, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie Ihren Fahrradcomputer gekauft haben, oder senden Sie den Fahrradcomputer mit Kaufbeleg und allen Zubehörteilen, ausreichend frankiert, an: SIGMA SPORT  
Dr.-Julius-Leber-Straße 15  
D-67433 Neustadt / Weinst.  
Bei berechtigten Garantieansprüchen erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht kein Anspruch auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell.  
Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

deutsch

## General remarks

- Safeguarding to theft:** take the computer off.
- DST and first figure of total distance are flashing** (the power supply has been interrupted due to severe jarring)
  - Remove batteries, check contacts, clean if necessary
  - Re-enter DST and WS
- No speed display**
  - Check that the cycle computer is properly engaged in the bracket
  - Check distance and position of the magnet
  - Check contacts, clean and bend if necessary
  - Check the cable for damage
- Blackening of the LCD display\*** (Possible at temperatures above 60°C)
- LCD display is sluggish\*** (Possible at temperatures under 0°C)
  - \* This does not impair the operation of the cycle computer.
  - Between 1° and 60° C, the display returns to normal.
- Mountainbikes:** Distance between sensor and magnet should be no larger than 5 mm. If necessary, move sensor and magnet closer to wheel center.

## Warranty

12 months from date of purchase. The warranty is limited to material and workmanship. Batteries and cable are not included in the warranty. The warranty is only valid, if  
1. the cycle computer has not been opened  
2. the receipt is enclosed.  
Please read the instructions carefully before sending off the cycle computer for a warranty claim. If the equipment still seems faulty, please send it together with receipt and all its fittings, and with sufficient postage, to:  
Europe: SIGMA SPORT  
Dr.-Julius-Leber-Straße 15  
D-67433 Neustadt / Weinst.  
Germany  
USA: SIGMA SPORT  
3550 N. Union Drive  
Olney, IL 62450  
USA  
Where warranty claims are covered by our guarantee, replacement equipment will be returned to you free of charge. Only current models are used to replace justified claims. Specifications are subject to change without notice.

english

## Remarques générales:

- Sécurité contre le vol:** Enlever le compteur
- DST + le premier chiffre du parcours total clignotent** (le courant a été interrompu par un choc brutal)
  - Enlever la pile, contrôler les contacts – les nettoyer
  - Réinstaller DST et WS
- Pas d'affichage de la vitesse**
  - Le compteur est-il correctement fixé sur le support ?
  - Contrôler l'écart et l'emplacement de l'aimant face au palpeur
  - Contrôler les contacts, les nettoyer ou les redresser
  - Rechercher une coupure de câble
- L'affichage du LCD est sombre\*** (C'est possible si la température est supérieure à 60°C)
- L'affichage du LCD est lent\*** (C'est possible si la température est inférieure à 0°C)
  - \* Cela ne perturbe pas la fonction du compteur.
  - Entre 1° et 60° C, l'affichage redevient normal.
- Mountainbikes:** Si l'écart est encore trop grand, monter le palpeur près du moyeu.

## Garantie

12 mois à partir de la date d'achat. La garantie est limitée aux défauts de matériau et de fabrication. Les piles et les câbles ne sont pas couverts par la garantie. La garantie est valable seulement si:  
1. Le compteur n'a pas été ouvert  
2. Le talon d'achat est joint à l'envoi  
Avant d'expédier le compteur, relisez encore une fois très attentivement le mode d'emploi. Si, après contrôle, vous avez fermement établi qu'il y a encore une défectuosité, envoyer SVP le compteur avec tous les accessoires et le talon d'achat, correctement affranchi à:  
Europe: SIGMA SPORT  
Dr.-Julius-Leber-Straße 15  
D-67433 Neustadt / Weinst. - Allemagne  
USA: SIGMA SPORT  
3550 N. Union Drive  
Olney, IL 62450 USA  
En période de garantie, un compteur de remplacement vous sera retourné rapidement et gratuitement. Si votre compteur doit être échangé sous garantie, cela se fera avec un modèle actuel. Le fabricant se réserve le droit de modifications techniques














français








# SIGMA SPORT BASELINE 300



G

km/h:  
**WS = cm x 3,14**

mp/h:  
**WS = (cm x 3.14) : 1.61**



WHEEL SIZE CHART

ETRTO

		12 1/2 x 1.75		WS mph	WS kmh
47-305	16x1.75x2	790	127		
47-406	20x1.75x2	988	159		
37-540	24x1 3/8 A	121	195		
47-507	24x1.75x2	118	191		
23-571	26x1	123	197		
40-559	26x1.5	126	203		
44-559	26x1.6	127	205		
47-559	26x1.75x2	129	207		
50-559	26x1.9	130	209		
54-559	26x2.00	131	211		
57-559	26x2.125	133	213		
37-590	26x1 3/8	131	211		
37-584	26x1 3/8x1 1/2	130	209		
20-571	26x3/4	121	195		

ETRTO


		12 1/2 x 1.75		WS mph	WS kmh
32-630	27x1 1/4	137	220		
28-630	27x1 1/4 Fifty	135	217		
40-622	28x1.5	138	222		
47-622	28x1.75	141	227		
40-635	28x1 1/2	141	227		
37-622	28x1 3/8x1 5/8	137	221		
18-622	700x18C	131	210		
20-622	700x20C	131	211		
23-622	700x23C	133	213		
25-622	700x25C	133	215		
28-622	700x28C	134	215		
32-622	700x32C	135	217		
37-622	700x35C	137	221		
40-622	700x40C	138	222		

1. START SET


2. SET 215 → 168

3. END SET

SET WS



change to MPH  
 WS = (cm x 3.14) : 1.61




1. START SET

2. SET 0000 → 0120

3. END SET

SET DST



H

nach Batteriewechsel  
 after battery change  
 apres change de piles  
 after wisselen de batterijen  
 dopo sostituzione delle pile  
 cada cambio de pilas

